

日立ダイアグノスティックツールHDM-330ユーザー様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

HDM-330ソフトのバージョンアップを行いましたので、ご連絡申し上げます。

* ソフトバージョンアップ手順は下記リンクをクリックして参照ください。

[HDM-330ソフトバージョンアップ手順](#)

«トヨタ»Ver.8.33

- ABS作業サポートにLEXUS RX450h用の「エア抜き」を追加しました。
※:LEXUS RX450 h のABSの「エア抜き」を実行するときは作業サポート⇒NEW⇒ABSの順番で操作を行ってください。
その他の車両のABSの「エア抜き」を実行するときは作業サポート⇒PREVIOUS⇒ABSの順番で操作を行ってください。
- 新型NOAH/VOXYの前方認識カメラ作業サポート「光軸調整」で正しいエラーコードが表示されない不具合を修正しました。

«日産»Ver.7.14

- 車両名称を統一させるために車両名称を変更しました。(車種名の間にある「・」を半角スペースに修正)
「スカイライン・ハイブリッド」→「スカイライン ハイブリッド」
「フーガ・ハイブリッド」→「フーガ ハイブリッド」
- ブルーバードシルフィのシステム「BCM」のカスタマイズが表示されない不具合を修正しました。

«マツダ»Ver.6.62

- 「作業サポート」トップメニューの第1項目に「整備作業での注意」を表示するようにしました。

«三菱»Ver.6.34

- 2014年モデルから2019年モデルの日産OEM車両(DAYZ/B21W、DAYZ ROOX/B2#) の選択肢を追加変更しました。
- システム「ETACS」搭載車で下記機能のカスタマイズに対応しました。
 - ・カスタマイズ情報
 - ・カスタマイズ初期化：カスタマイズリセット
 - ・カスタマイズ

«BMWおよびMINI»Ver.5.28

- 全自己診断の手順を変更して診断時間の短縮しました。

«MERCEDES»Ver.4.01

- 故障コードの状態「不明な故障」と「未点検の故障」を追加しました。
- C205、S222、GLC253の前期モデルの作業サポート「カメラ(MFK)キャリブレーション」で「走行によるキャリブレーション」を行うとエラー終了するバグを修正しました。
- 故障コードの表示について一部修正を行いました。