

日立ダイアグモニタ・ユーザー様

株式会社日立オートパーツ&サービス

**日立ダイアグモニタ・診断ソフト(マツダ)のバージョンアップのご案内**

日々、ダイアグモニタをご活用賜り、誠に有難う御座います。

題記の件、HDM-3000、AP5(HCK-DMZ 用 PCLC 含む)の診断ソフトの内、マツダをバージョンアップ致しますので、ご案内申し上げます。

記

**1.マツダソフト・バージョンアップ内容**

(1)バージョン

- ①HDM3000では Ver.5.2.0となります。
- ②HDM-AP5では Ver.2.40.0.0となります。

(2)内容

下記の通り、対象車両とシステム毎の DTC の追加を行いました。

- ① 追加車両  
別紙をご参照下さい。
- ② DTCの追加と変更を行ったシステム
  - PCM
  - TCM
  - DSC(ABS)
  - RCM
  - EPS
  - FSC
  - SCBS
  - SBS/MRCC

**2.リリース時期**

2018年3月26日17:00より、HDMマネージャーからのダウンロードが可能です。

以上

**【別紙】マツダソフト Ver.5.2.0/Ver.2.40.0.0追加車両一覧**

車種	排気量	車体番号	車種	排気量	車体番号	車種	排気量	車体番号
アクセラ	1.5L	BM5FP-400001～	デミオ	1.3L	DJ3FS-300001～	CX-5	2.5L ガソリン	KF5P-100001～
		BM5FS-400001～			DJ3AS-300001～	CX-3		DK5FW-100001～
		BM5AP-400001～		DJLFS-100001～	DK5FW-200001～			
		BM5AS-400001～		DJLFS-300001～	DK5AW-100001～			
	1.5L ディーゼル	BMLFS-100001～		DJ5FS-300001～	DK5AW-200001～			
	1.6L	BM6FJ-200001～		DJ5AS-300001～				
	2.0L ハイブリッド	BYEFP-200001～	ボンゴ	1.8L	SLP2V-100001～			
	2.2L ディーゼル	BM2FS-200001～			SLP2T-100001～			
		BM2FP-100001～			SLP2M-100001～			
		BM2FP-200001～			SLP2L-100001～			
BM2AP-100001～		ロードスター	1.5L	ND5RC 100001-				
BM2AS-100001～	NDERC 100001-							
アテンザ	2.0L	GJEFP-200001～	CX-5	2.0L ガソリン	KEEAW-100001～			
		GJEFP-300001～			KEEAW-200001～			
		GJEFW-200001～			KEEFW-100001～			
		GJEFW-300001～			KEEFW-200001～			
	2.2L ディーゼル	GJ2FW-200001～			KFEP-100001～			
		GJ2FW-300001～			2.2L ディゼール	KE2AW-100001～		
		GJ2FP-200001～		KE2AW-200001～				
		GJ2FP-300001～		KE2FW-100001～				
	GJ2AP-300001～	KE2FW-200001～						
	2.5L	GJ2AW-300001～		2.5L ガソリン	KE5AW-100001～			
		GJ5FP-200001～				KE5AW-200001～		
		GJ5FP-300001～				KE5FW-100001～		
		GJ5FW-200001～						
		GJ5FW-300001～						